



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-121594988-APN-DGA#ANMAT

VISTO el N° EX-2021-121594988-APN-DGA#ANMAT del registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones la firma SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., en la cual solicita la corrección del Certificado de autorización e inscripción de la Disposición 1400/2017 correspondiente a la INSCRIPCION del producto médico denominado: INSTRUMENTAL DESCARTABLE PARA ARTROSCOPIA, PM-2022-36.

Que el error recae en la Clase de Riesgo.

Que dicho error material se considera subsanable en los términos de lo normado por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decretos N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Rectifícase en el Certificado de autorización e inscripción de la Disposición 1400/2017, la Clase de Riesgo, donde dice : “Clase de Riesgo: III”, debe decir: “Clase de Riesgo: II”.

ARTÍCULO 2°.- Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado PM-2022-36, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese; notifíquese al interesado; hágasele entrega de la presente Disposición; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos; notifíquese al Instituto Nacional de Productos Médicos. Cumplido, archívese.

N° EX-2021-121594988-APN-DGA#ANMAT

AM